

Commune : **PIN**Rivière : **L' Ognon****2 rue du sauveur****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_70**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.86740960 / Y: 47.31803390**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 916554 / Y: 6694789**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8674096 / Y: 47.3180339**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau a dépassé le seuil du garage d'environ 15 cm. Le propriétaire pense que c'était en 1999. Il affirme que l'eau remonte des canalisations (il y a un regard vers le carrefour D11/D15) avec en plus du ruissellement du coteau (au Nord). Le niveau de la D15 semble effectivement exclure un débordement direct de l'Ognon.

GÉNÉRAL**Code :** 25OGNDT25_R_70_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25