



Commune : **MONCLEY**

Rivière : **L' Ognon**

Arrière de la 1ere maison chemin du moulin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_79

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.89125570 / Y: 47.31240670

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 918377 / Y: 6694230

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8912557 / Y: 47.3124067

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche



2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est montée à peu près au niveau des arbres dans le jardin.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_79_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère