


	Commune : MONCLEY	Rivière : L' Ognon
	Cour du bâtiment au bout du chemin du moulin	

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_84 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.89215820 / Y: 47.31145630
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 918449 / Y: 6694127
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8921582 / Y: 47.3114563
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche



Photo du site

	2010	
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Au niveau du creux entre les 2 bâtisses, il y avait de l'eau à hauteur de bottines (15-20 cm)

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_84_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25