

Commune : **CHAMBORNAY-LES-PIN**Rivière : **L' Ognon****Numéro 1 rue de l'Ognon****1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25\_S\_88**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.90748160 / Y: 47.33612580**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 919505 / Y: 6696908**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.9074816 / Y: 47.3361258**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

Photo du site

**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Doute sur la date. L'eau aurait atteint le seuil (+35cm rue env.) de la maison. Témoignage en contradiction avec d'autres, pour qui l'eau est restée très en-deça du bâtiment agricole, plus bas sur la route. Max de la crue vers midi. A eu dans le passé une quinzaine de cm dans l'habitation, mais ne sait plus quand.

**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25\_R\_88\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES  
SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA  
DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DDT 25