

	Commune : GENEUILLE	Rivière : L' Ognon
Angle ouest du terrain de foot		2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_112

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.97280730 / Y: 47.32597630

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 924477 / Y: 6695964.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9728073 / Y: 47.3259763

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche



Photo du site

**Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Ou 1990 ? (doute sur la date). L'eau est arrivée au sommet des poteaux en béton autour du stade (ils font entre 105 et 110 cm de haut) indication recueillie auprès de tous les occupants des maisons n°10, 12a, 14 et 16 de la rue des papeteries (les 4 maisons au-dessus du stade). Ne savent plus la date. Crue la plus forte observée par tous.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_112_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 25

Commune : **GENEUILLE**Rivière : **L' Ognon****Angle ouest du terrain de foot****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_112**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.97280730 / Y: 47.32597630**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 924477 / Y: 6695964.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.9728073 / Y: 47.3259763**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche

Photo du site

**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est remontée sur le terrain de foot pratiquement jusqu'au pied des poteaux. témoignage de la propriétaire du 12a : l'eau à atteint les piquets au premier plan. Témoignage du propriétaire du 15 chemin de la prairie : l'eau à recouvert la moitié du stade.

GÉNÉRAL**Code :** 25OGNDT25_R_112_2**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme(s) :** DDT 25