

Commune : **VORAY-SUR-L'OGNON**Rivière : **L' Ognon****Entre le 3 et le 5 rue du Moulin****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_124**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.01540350 / Y: 47.33797650**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 927641 / Y: 6697419**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0154035 / Y: 47.3379765**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau a dépassé de 5cm le seuil de l'ouverture avec des pavés de verre. Témoignage d'une ancienne habitante du n°3. La crue a eu lieu en février, l'année est inconnue (il est possible que ce soit 1999).**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_124_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère