

Commune : **VORAY-SUR-L'OGNON**Rivière : **L' Ognon****30 rue basse, jardin****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_128**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.01945480 / Y: 47.33860990**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 927944 / Y: 6697501**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0194548 / Y: 47.3386099**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau est arrivée au niveau de la troisième marche de l'escalier du jardin. Niveau observé vers 1990. Ce Repère est situé 70cm au-dessus du TN devant l'escalier. En dehors de cette crue, l'eau n'a pas dépassé la deuxième marche.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_128_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25