


Commune : **VIEILLEY**Rivière : **L' Ognon****Intersection Rte de Cromary / Rte de palise****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_136**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.08249230 / Y: 47.35716080**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932620 / Y: 6699744**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0824923 / Y: 47.3571608**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau arrive jusqu'au bord de la route, au droit du point bas. Témoignage du riverain au 106, route de Cromary. Ce type d'inondation se produit régulièrement, parfois plusieurs fois par an.

GÉNÉRAL**Code :** 25OGNDT25_R_136_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25