

Commune : **CROMARY**Rivière : **L' Ognon****Rte du Pont (RD276) face au camping****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_137

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.08078920 / Y: 47.35774650

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932489 / Y: 6699804

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0807892 / Y: 47.3577465

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Témoignage de l'exploitant du camping : plus forte crue des années 80 : observé une lame d'eau par-dessus la route au bas (quelques mètres après l'entrée)**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25_R_137_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25