

Commune : **CROMARY**Rivière : **L' Ognon****15 rue du pont, perron****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_141

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07804170 / Y: 47.36092740

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932268 / Y: 6700148.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0780417 / Y: 47.3609274

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**Octobre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : L'eau à dépassé la moitié de la hauteur du perron de la maison (60cm), à environ 40 cm du sol**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25_R_141_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25