



Commune : **CROMARY**

Rivière : **L' Ognon**

Terrasse arrière du 15 rue du Pont

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_142

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07833760 / Y: 47.36100070

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932290 / Y: 6700158

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0783376 / Y: 47.3610007

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



Octobre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau à recouvert la terrasse de quelques cm (et à atteint le seuil de la remise, de l'autre coté du canal)

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_142_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère