


Commune : **CROMARY**Rivière : **L' Ognon****Intersection rue Tournante rue du Pont****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_143**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.07747870 / Y: 47.36105050**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932225 / Y: 6700161**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0774787 / Y: 47.3610505**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1910**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est arrivée au coin des rues du Pont et Tournante (on reconnaît les pierres de taille) + 15 cm env./TN. La pierre de taille du bas, de hauteur 25cm, est majoritairement immergée. Le TN à l'angle correspond approximativement au TN à 1m dans le prolongement de la façade Nord (rue en pente).

GÉNÉRAL**Code :** 25OGNDT25_R_143_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère