

Commune : **CROMARY**Rivière : **L' Ognon****Garages 8 rue du pont****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_144

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07788420 / Y: 47.36072440

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932257 / Y: 6700126

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0778842 / Y: 47.3607244

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Doute sur la date. L'eau est arrivée au seuil des garages. plus forte crue observée par le propriétaire. Il pense que c'était dans les années 80.**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25_R_144_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25