



Commune : **CROMARY**

Rivière : **L' Ognon**

12 rue du Pont, escalier d'entrée

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_145

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07825970 / Y: 47.36033610

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 932287 / Y: 6700084

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0782597 / Y: 47.3603361

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



3 février 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le 3 février 2013, l'eau est montée jusqu'à la deuxième marche de l'escalier. Repère à 31 cm au-dessus du TN.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_145_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère

Commune : **CROMARY**Rivière : **L' Ognon****12 rue du Pont, escalier d'entrée****3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_145**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.07825970 / Y: 47.36033610**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932287 / Y: 6700084**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0782597 / Y: 47.3603361**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**18 décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le 18 décembre 1982, il y a eu jusqu'à 15 cm d'eau dans la maison. (105 cm au dessus du TN). Ce Repère est situé 74 cm au-dessus de celui de février 2013 (3 marches=55cm + seuil=4cm + 15cm). C'est la plus forte crue observée par la propriétaire.

GÉNÉRAL**Code :** 25OGNDT25_R_145_2**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Commune : **CROMARY**Rivière : **L' Ognon****12 rue du Pont, escalier d'entrée****3**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_145**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.07825970 / Y: 47.36033610**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932287 / Y: 6700084**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0782597 / Y: 47.3603361**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau à recouvert l'avant-avant- dernière marche, de quelques cm (52cm/TN). Repère à 21 cm environ au-dessus du repère de 2013.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_145_3**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25