

Commune : **PALISE**Rivière : **L' Ognon****18 chemin de la Prairie****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_153

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.09455020 / Y: 47.37059700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 933471 / Y: 6701271

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0945502 / Y: 47.370597

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche



Photo du site

**Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau est arrivée à 50cm du seuil du garage (environ 10cm en niveau). Crue de 1982, ou peut-être 1983.**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25_R_153_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 25