



Commune : **AULX-LES-CROMARY**

Rivière : **L' Ognon**

Arrière de la maison 10 rue de L'Ognon

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_157

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.11129130 / Y: 47.37457330

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 934716 / Y: 6701762

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1112913 / Y: 47.3745733

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



Février 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Cet hiver (2013) l'eau à approché la barrière côté bâtiment, là ou il y a un creux.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_157_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère