



Commune : **VANDELANS**Rivière : **L' Ognon****Jardin derrière le 1 rue de Baufremont****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_173**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.16548670 / Y: 47.39306490**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 938720 / Y: 6703977**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1654867 / Y: 47.3930649**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Mars 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau à atteint le pied du deuxième arbre de l'alignement (voir photo aérienne de 2001). photo transmise par Mme le maire**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_173_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025


MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25