

Commune : **LA BARRE**Rivière : **L' Ognon****Chaussée devant le 9 rue de l'angle****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_185

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.17786000 / Y: 47.40215100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939612 / Y: 6705023

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.17786 / Y: 47.402151

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : L'eau à atteint le pied de la poubelle grise approximativement (années 80-90). La chaussée du parking à été rechargée.**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25_R_185_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

24/07/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25