

Commune : **LARIANS-ET-MUNANS**Rivière : **L' Ognon****Extrémité sud du terrain de foot****2**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_220**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.24057050 / Y: 47.41658280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 944272 / Y: 6706817**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.2405705 / Y: 47.4165828**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau à submergé la lice du terrain de foot (H=1,10m-1,15m), selon le président de l'US Larians Munans. Il y a plusieurs fois par an, 30-40cm d'eau sur le terrain.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_220_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

24/07/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère


Commune : **LARIANS-ET-MUNANS**

Rivière : **L' Ognon**

Extrémité sud du terrain de foot


2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_220 **Date de mise à jour :** 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.24057050 / Y: 47.41658280

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 944272 / Y: 6706817

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2405705 / Y: 47.4165828

Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite



Photo du site


7 décembre 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Photo du 7/12/2010 8h40

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_220_2 **Date de mise à jour :** 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné

Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25