


|                                                                                   |                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Commune : <b>MAUSSANS</b>                                         | Rivière : <b>L' Ognon</b> |
|                                                                                   | <b>Angle sud-ouest du mur de propriété du château de Maussans</b> |                           |

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---


**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 25OGNDT25\_S\_228      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.25063550 / Y: 47.42954580  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 944971 / Y: 6708286.99  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.2506355 / Y: 47.4295458  
**Code Hydro:** U10-0400      **Rive de référence:** Droite



|                                                                                   |                                                            |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>Décembre 1999</b>                                       |                                           |
|                                                                                   | Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b> | Nature du repère : <b>Témoignage oral</b> |

**Commentaires :** doute sur la date. L'eau à atteint l'angle du mur du château, voire le bosquet un peu plus haut. Témoignage d'une riveraine rue de Vernes. L'hiver 2012-2013, l'eau à franchi la route d'Avilley, au point bas.

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** 25OGNDT25\_R\_228\_1      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

---

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DDT 25