

Commune : **MONTAGNEY-SERVIGNY**Rivière : **L' Ognon**

Puits de captage

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_257

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.30652130 / Y: 47.48247890

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 948934 / Y: 6714337

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3065213 / Y: 47.4824789

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche


1990
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau atteint le milieu de la 4eme marche en partant du haut (1m20 sur TN environ). La cage de foot à été inondée une fois jusqu'à la barre transversale selon un habitant du village, soit environ 2m de hauteur.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_257_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25