

Commune : **VREGILLE**Rivière : **L' Ognon****Intersection rue des varennnes / la vernotte****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_76**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.89574610 / Y: 47.31854650**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 918691 / Y: 6694923.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8957461 / Y: 47.3185465**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : doute sur la date. D après un riverain il à vu l'eau arriver au niveau du panneau sens interdit (1983 ?). indique également qu'à cette époque, l'eau couvrait le pont sur la RD15 entre Pin et Vregille.

GÉNÉRAL**Code :** 25OGNDT25_R_76_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25