

Commune : **MONCLEY**Rivière : **L' Ognon**

Passerelle d'accès au bâtiment au bout du chemin du moulin

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_81

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.89233710 / Y: 47.31133470

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 918463 / Y: 6694113.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8923371 / Y: 47.3113347

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche

**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau à légèrement débordé sur la terrasse devant la façade Sud du bâtiment principal (à coté du petit pont).

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_81_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25