

Commune : **ETUZ**Rivière : **L' Ognon****Stade, angle sud-ouest****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_97**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.93911180 / Y: 47.34286950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 921864 / Y: 6697745**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.9391118 / Y: 47.3428695**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau à presque atteint le niveau inférieur de la main courante au sud du terrain de foot. photo remise par la société de pêche. La lisse à un diamètre de 6cm environ, la partie inférieure de la lisse est à 96cm du sol (lui-même surélevé de 10-15cm du centre du terrain de foot)

GÉNÉRAL**Code :** 25OGNDT25_R_97_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25