

Commune : **BUSSIERES**Rivière : **L' Ognon****RD367****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_108**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.97017690 / Y: 47.33614240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 924236 / Y: 6697086**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.9701769 / Y: 47.3361424**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Octobre 2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau a dépassé le panneau "50" au premier plan (et le 5ème arbre à gauche en partant du fond). La crue a eu lieu en octobre, l'année est inconnue.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_108_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère