

	Commune : GENEUILLE	Rivière : L' Ognon
	Pont d'entrée du camping	

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_111 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.97207650 / Y: 47.32904900
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 924409 / Y: 6696304
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9720765 / Y: 47.329049
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Gauche

	2010	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Témoignage oral
	Commentaires : Témoignage du gérant : l'eau est arrivée en bas du pont, au niveau des piquets verts		

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_111_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme : DDT 25



Photo du repère