



Commune : **CROMARY**

Rivière : **L' Ognon**

14 rue du Pont, portail

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_139

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07852010 / Y: 47.35932920

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 932311 / Y: 6699973

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0785201 / Y: 47.3593292

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



3 février 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est montée jusqu'à environ 18 cm en-dessous de la gâche de la serrure (Repère situé 53 cm au-dessus du seuil du portail)

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_139_3

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère