

Commune : **CROMARY**Rivière : **L' Ognon****15 rue du pont, perron****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_141**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.07804170 / Y: 47.36092740**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932268 / Y: 6700148.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0780417 / Y: 47.3609274**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

Photo du site

**Octobre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau à dépassé la moitié de la hauteur du perron de la maison (60cm), à environ 40 cm du sol**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_141_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES
SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA
DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DDT 25