

Commune : **CROMARY**Rivière : **L' Ognon****Garages 8 rue du pont****1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_144**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.07788420 / Y: 47.36072440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932257 / Y: 6700126**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0778842 / Y: 47.3607244**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** doute sur la date. L'eau est arrivée au seuil des garages. plus forte crue observée par le propriétaire. Il pense que c'était dans les années 80.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_144_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25