

Commune : **CROMARY**Rivière : **L' Ognon****12 rue du Pont, escalier d'entrée****3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_145**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.07825970 / Y: 47.36033610**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932287 / Y: 6700084**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0782597 / Y: 47.3603361**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau à recouvert l'avant-avant- dernière marche, de quelques cm (52cm/TN). Repère à 21 cm environ au-dessus du repère de 2013.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_145_3**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25