


Commune : **PALISE**Rivière : **L' Ognon****Bancs chemin de la Prairie****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_149**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.09163320 / Y: 47.37221520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 933244 / Y: 6701442**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0916332 / Y: 47.3722152**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**7 décembre 2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau a dépassé l'assise du banc de droite (il y a 3 bancs) au bord de l'Ognon. photo DREAL le 7/12/10 16h30 (pointe à Beaumotte-Aubertans à 21h30)**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_149_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère