

Commune : **PALISE**Rivière : **L' Ognon****18 chemin de la Prairie****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_153**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.09455020 / Y: 47.37059700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 933471 / Y: 6701271**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0945502 / Y: 47.370597**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche

Photo du site

**Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau est arrivée à 50cm du seuil du garage (environ 10cm en niveau). Crue de 1982, ou peut-être 1983.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_153_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES
SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA
DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DDT 25