


Commune : **VANDELANS**Rivière : **L' Ognon****Derrière le 1 rue de Baufremont****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_171**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.16594870 / Y: 47.39302530**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 938755 / **Y:** 6703974**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1659487 / **Y:** 47.3930253**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau approche le garage au fond de la propriété (elle dépasse la haie qui rejoint la route). photo transmise par Mme le maire**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_171_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère