

	Commune : CENANS	Rivière : L' Ognon
	5 rue du Pont	

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_203 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.19616460 / Y: 47.42983030
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 940867 / Y: 6708151
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1961646 / Y: 47.4298303
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite



Photo du site

	1990	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Témoignage oral
	Commentaires : L'eau s'est approchée à 1,5m de la façade (l'appentis n'était pas là)		

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_203_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25