


Commune : **BESNANS**Rivière : **L' Ognon****Bout de la rue du Lavoir****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_237**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.26001400 / Y: 47.44838350**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 945591 / Y: 6710406.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.260014 / Y: 47.4483835**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**7 décembre 2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Date inconnue. Témoignage d'un habitant (date ancienne). Le maire indique que l'eau atteint la grange (gauche photo) en cas de crue exceptionnelle. Le lavoir est plus fréquemment touché. En moyenne 1 fois par an, la route de Maussans est coupée.

GÉNÉRAL**Code :** 25OGNDT25_R_237_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25