

Commune : **THIEFFRANS**Rivière : **L' Ognon****Numéro 4 RD49, porte donnant côté rivière****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_270**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.32779330 / Y: 47.49754950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 950464 / Y: 6716076.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.3277933 / Y: 47.4975495**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Ou 1982 ? L'eau est montée à 40cm au dessus de la dalle (soit 75cm au dessus de TN) selon une marque laissée par l'eau sur une porte. Témoignage du propriétaire en 2014, cette marque lui à été expliquée par l'ancien propriétaire. Depuis son arrivée il n'a constaté que la crue de 2010. Peu fiable, car inférieure à 1990 et à peine supérieure à 2010.

GÉNÉRAL**Code :** 25OGNDT25_R_270_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -


Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère