

Commune : **LES AYNANS**Rivière : **L' Ognon****5 impasse du Moulin****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_311**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.45401480 / Y: 47.61200370**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 959402 / Y: 6729188**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4540148 / Y: 47.6120037**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Même niveau en 1970. L'eau est arrivée à 40 cm de hauteur dans la maison en face (n°8), soit à hauteur du puits dans la maison au numéro 5.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_311_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25