


Commune : **LES AYNANS**Rivière : **L' Ognon****1 impasse du Moulin****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_312**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.45482200 / Y: 47.61356550**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 959455 / Y: 6729364**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.454822 / Y: 47.6135655**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau est arrivée à environ 90 cm de hauteur devant la maison. Les inondations étaient fréquentes avant la construction de la digue.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_312_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

24/07/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère