

Commune : **LES AYNANS**Rivière : **L' Ognon****8 rue des écluses****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_313**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.45977050 / Y: 47.62350980**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 959778 / Y: 6730484**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4597705 / Y: 47.6235098**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**15 février 1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau arrive au seuil de la maison au 8 rue des écluses. 10cm d'eau au seuil du portail. Extrait d'une photo du journal « Les affiches » du 2/3/1990**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_313_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025


MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES
SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA
DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère