

Commune : **LE SOURN**Rivière : **Le Blavet**

Maison inondée par le ruisseau du moulin de Kerdisson affluent du Blavet

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : LS1_LESOURN

Date de mise à jour : 31/07/2025

Auteur : SPC VCB



Maison au 79 route de Saint-Michel à Le Sourn

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96899338 / Y: 48.04121260

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255604.63 / Y: 6788007.93

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9689934 / Y: 48.0412126

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Droite

**03 avril 1987**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le témoin indique une inondation de la maison très importante en 1987 (sans date précise) suite à un orage sans crue des cours d'eau. Effectivement, il n'y a aucune crue recensée en 1987 sur le Blavet.

GÉNÉRAL

Code : LS1_LESOURN_1987

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

31/07/2025



Marque de l'inondation indiquée par le témoin sur le mur de la cuisine

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MARQUE SUR LE MUR DE LA CUISINE TOUJOURS PRÉSENT EN 2001

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : Aucune crue n'est recensée en 1987 sur le Blavet et la marque sur le mur de la cuisine de l'inondation de 1987 toujours présente en 2001 beaucoup plus haute que les grandes crues de 1995 et 2001, interroge. A noter que le petit ruisseau, affluent du Blavet, n'est pas équipé en station hydrométrique.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol de la cuisine au droit de la marque

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.740 m