

	Commune : CHASSENEUIL-DU-POITOU	Rivière : Le Clain
	Impasse de l'abreuvoir	
Commentaires : Plusieurs repères datés sont visibles sur le mur extérieur de la propriété située au 4, rue du Champ de Foire. Ils font face au Clain.		4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_202508132635

Date de mise à jour : 25/11/2025

Auteur : EPTB_Vienne



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 0.37637745 / Y: 46.65009970

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 499385.82 / Y: 6620002.77

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3763775 / Y: 46.6500997

Code Hydro: L2--0160

Rive de référence: Gauche



	1922	
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque gravée
Commentaires : Gravure dans la pierre datée de 1922 à environ 140 cm du sol, sur un mur à l'impasse de l'abreuvoir. Un retour du Service de Prévision des Crues appuie la crédibilité de l'année 1922 du repère.		


GÉNÉRAL

Code : CHAS05

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

26/11/2025



MARQUE

Texte : 1922

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-
CLAIN - 10/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne

 Commune : CHASSENEUIL-DU-POITOU Rivière : Le Clain	
Impasse de l'abreuvoir	
Commentaires : Plusieurs repères datés sont visibles sur le mur extérieur de la propriété située au 4, rue du Champ de Foire. Ils font face au Clain.	4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL	
Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique	
Code : WEB_S_202508132635	Date de mise à jour : 25/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne	



GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: 0.37637745 / Y: 46.65009970	
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 499385.82 / Y: 6620002.77	
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3763775 / Y: 46.6500997	
Code Hydro : L2--0160	Rive de référence : Gauche

 1911	
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque gravée
Commentaires : Gravure datée de 1911, à environ 117 cm du sol.	

GÉNÉRAL	
Code : CHAS07	Date de mise à jour :
Auteur : EPTB_Vienne	26/11/2025

	
Photographie de CHAS07	

MARQUE	
Texte : 1911	
Maximum de l'inondation : Oui	
Visibilité : Oui	État du repère : Moyen
Pérennité : Moyenne	Repère calculé : Non
PHEC : Non	

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025	
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation	
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne	

 Commune : CHASSENEUIL-DU-POITOU Rivière : Le Clain	
Impasse de l'abreuvoir	
Commentaires : Plusieurs repères datés sont visibles sur le mur extérieur de la propriété située au 4, rue du Champ de Foire. Ils font face au Clain.	4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_202508132635

Date de mise à jour : 25/11/2025

Auteur : EPTB_Vienne

**GÉOLOCALISATION**


Coordonnées WGS84 : X: 0.37637745 / Y: 46.65009970

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 499385.82 / Y: 6620002.77

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3763775 / Y: 46.6500997

Code Hydro: L2--0160

Rive de référence: Gauche



 1991	
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque gravée
Commentaires : Marque gravée dans la pierre et datée de 1991.	


GÉNÉRAL

Code : CHAS08

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

26/11/2025

**MARQUE**

Texte : 1991

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non


PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-
CLAIN - 10/04/2025**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne


 Commune : CHASSENEUIL-DU-POITOU Rivière : Le Clain	
Impasse de l'abreuvoir	
Commentaires : Plusieurs repères datés sont visibles sur le mur extérieur de la propriété située au 4, rue du Champ de Foire. Ils font face au Clain.	4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB_S_202508132635**Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.37637745 / Y: 46.65009970**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 499385.82 / Y: 6620002.77**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.3763775 / Y: 46.6500997**Code Hydro**: L2--0160**Rive de référence**: Gauche

 1904	
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque gravée
Commentaires : Gravure datée de 1904, à environ 133 cm du sol. Un retour du Service de Prévision des Crues appuie la crédibilité de l'année 1904 du repère. La gravure reste cependant assez difficilement lisible. Il pourrait également s'agir de 1994, année également crédible d'après le SPC.	

GÉNÉRAL**Code** : CHAS06**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB_Vienne

26/11/2025

**MARQUE****Texte** : 1904**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Mauvais**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-
CLAIN - 10/04/2025**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne