



	Commune : CHASSENEUIL-DU-POITOU	Rivière : Le Clain
	Impasse de l'abreuvoir	
Commentaires : Plusieurs repères datés sont visibles sur le mur extérieur de la propriété située au 4, rue du Champ de Foire. Ils font face au Clain.		4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB_S_202508132635**Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.37637745 / Y: 46.65009970**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 499385.82 / Y: 6620002.77**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.3763775 / Y: 46.6500997**Code Hydro**: L2--0160**Rive de référence**: Gauche

	1922	
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque gravée
Commentaires : Gravure dans la pierre datée de 1922 à environ 140 cm du sol, sur un mur à l'impasse de l'abreuvoir. Un retour du Service de Prévision des Crues appuie la crédibilité de l'année 1922 du repère.		

GÉNÉRAL**Code** : CHAS05**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB_Vienne

26/11/2025

**MARQUE****Texte** : 1922**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Mauvais**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne