



 Commune : CHASSENEUIL-DU-POITOU Rivière : Le Clain	
Impasse de l'abreuvoir	
Commentaires : Plusieurs repères datés sont visibles sur le mur extérieur de la propriété située au 4, rue du Champ de Foire. Ils font face au Clain.	4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB_S_202508132635**Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.37637745 / Y: 46.65009970**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 499385.82 / Y: 6620002.77**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.3763775 / Y: 46.6500997**Code Hydro**: L2--0160**Rive de référence**: Gauche

 1904	
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque gravée
Commentaires : Gravure datée de 1904, à environ 133 cm du sol. Un retour du Service de Prévision des Crues appuie la crédibilité de l'année 1904 du repère. La gravure reste cependant assez difficilement lisible. Il pourrait également s'agir de 1994, année également crédible d'après le SPC.	

GÉNÉRAL**Code** : CHAS06**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB_Vienne

26/11/2025

**MARQUE****Texte** : 1904**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Mauvais**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-
CLAIN - 10/04/2025**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne