


Commune : **CIVAUX**

Rivière : **La Vienne**

Portail (côté jardin) du 3 Lieu-Dit Les Cailloches

Commentaires : Sur un portail rouge se trouvent deux marques.

2 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_202508191139 Date de mise à jour : 25/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.67680200 / Y: 46.43586900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 521650.71 / Y: 6595501.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.676802 / Y: 46.435869
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche




Mars 2023


Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Sur le portail rouge côté jardin (entre l'habitation et la Vienne), une marque datée de 2023 est visible à environ 25 cm du sol. Elle se situe en-dessous d'une autre marque, également datée de 2023. L'incertitude demeure toutefois quant au ou aux mois exacts correspondant à ces repères.

GÉNÉRAL

Code : CIVA13 Date de mise à jour : 17/03/2026
Auteur : EPTB_Vienne



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui État du repère : Moyen
Pérennité : Moyenne Repère calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **CIVAUX**Rivière : **La Vienne****Portail (côté jardin) du 3 Lieu-Dit Les Cailloches****Commentaires** : Sur un portail rouge se trouvent deux marques.**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB_S_202508191139**Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.67680200 / Y: 46.43586900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 521650.71 / Y: 6595501.78**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.676802 / Y: 46.435869**Code Hydro**: L---0060**Rive de référence**: Gauche**Mars 2023**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Sur le portail rouge côté jardin (entre l'habitation et la Vienne), une marque datée de 2023 est visible à environ 32 cm du sol. Elle se situe au-dessus d'une autre marque, également datée de 2023. L'incertitude demeure toutefois quant au ou aux mois exacts correspondant à ces repères.**GÉNÉRAL****Code** : CIVA12**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB_Vienne

17/03/2026



Photographie de CIVA12

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne