

	Commune : <b>SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT</b>	Rivière : <b>l'Eyrieux</b>
	<b>Berges de l'Eyrieux - St Sauveur de Montagut</b>	

**1** Repère(s) sur le site

<b>GÉNÉRAL</b> <b>Unité de gestion :</b> Grand Delta <b>Code :</b> WEB_S_202508200748 <b>Date de mise à jour :</b> 20/08/2025 <b>Auteur :</b> SPC GD		 <p>Vue du site - façade bâtiment sur les berges de l'Eyrieux</p>
---	--	---

<b>GÉOLOCALISATION</b> <b>Coordonnées WGS84 :</b> X: 4.58145978 / Y: 44.82221530 <b>Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :</b> X: 825005.16 / Y: 6414924.67 <b>Coordonnées RGF93 (ETRS89) :</b> X: 4.5814598 / Y: 44.8222153 <b>Code Hydro:</b> <b>Rive de référence:</b> Droite
--

	<b>22 septembre 1890</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Plaque</b>
--	--	----------------------------------

<b>GÉNÉRAL</b> <b>Code :</b> WEB_R_202508200953 <b>Date de mise à jour :</b> 20/08/2025 <b>Auteur :</b> SPC GD	<b>MARQUE</b> <b>Texte :</b> inondation du 22 septembre 1890 <b>Maximum de l'inondation :</b> Oui <b>Visibilité :</b> Oui <b>État du repère :</b> Moyen <b>Pérennité :</b> Longue
--	---

