
	Commune : SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT	Rivière : l'Eyrieux
	Berges de l'Eyrieux - St Sauveur de Montagut	

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : WEB_S_202508200748 **Date de mise à jour :** 20/08/2025
Auteur : SPC GD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.58145978 / Y: 44.82221530
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 825005.16 / Y: 6414924.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.5814598 / Y: 44.8222153
Code Hydro: **Rive de référence:** Droite



Vue du site - façade bâtiment sur les berges de l'Eyrieux

	22 septembre 1890 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Plaque
---	--	----------------------------------

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202508200953 **Date de mise à jour :** 20/08/2025
Auteur : SPC GD



vue du repère apposé sur la façade

MARQUE

Texte : inondation du 22 septembre 1890
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Longue