

Commune : **BUXEROLLES**Rivière : **Le Clain****Parking face au 26 Rue de Lessart****4**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_202508271315**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.35550300 / Y: 46.61112200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 497645.31 / Y: 6615729.65**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.355503 / Y: 46.611122**Code Hydro:** L2--0160**Rive de référence:** Droite

Vue sur l'entrée du parking (passage piéton)

**Octobre 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Il s'agit d'une photographie datant de 1994 illustrant une hauteur d'eau d'environ 60 cm du sol au niveau du Parking (faisant face au 26 rue de Lessart).**GÉNÉRAL****Code :** BUXE10**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

26/11/2025



Vue sur le côté gauche du parking (© Patrice PETIT)

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-
CLAIN - 22/04/2024****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **BUXEROLLES**Rivière : **Le Clain****Parking face au 26 Rue de Lessart****4**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_202508271315**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.35550300 / Y: 46.61112200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 497645.31 / Y: 6615729.65**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.355503 / Y: 46.611122**Code Hydro:** L2--0160**Rive de référence:** Droite

Vue sur l'entrée du parking (passage piéton)

**18 décembre 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Il s'agit d'une photographie prise le 18 décembre 2011. Elle est associée à un témoignage indiquant que l'eau arrivait à ras du passage piéton.**GÉNÉRAL****Code :** BUXE07**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

26/11/2025



Vue sur le passage piéton (entrée parking) © Patrice Petit

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-
CLAIN - 22/04/2024****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **BUXEROLLES**Rivière : **Le Clain****Parking face au 26 Rue de Lessart****4**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_202508271315**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.35550300 / Y: 46.61112200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 497645.31 / Y: 6615729.65**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.355503 / Y: 46.611122**Code Hydro:** L2--0160**Rive de référence:** Droite

Vue sur l'entrée du parking (passage piéton)

**Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires :** Repère normalisé implanté dans le cadre du PAPI Vienne-Clain**GÉNÉRAL****Code :** BUXE01-R**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

30/03/2026

MARQUE**Texte :** Décembre 1982 Le Clain**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

Repère BUXE01-R (en haut) et BUXE02-R installés sur un totem

Commune : **BUXEROLLES**Rivière : **Le Clain****Parking face au 26 Rue de Lessart****4**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_202508271315**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.35550300 / Y: 46.61112200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 497645.31 / Y: 6615729.65**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.355503 / Y: 46.611122**Code Hydro:** L2--0160**Rive de référence:** Droite

Vue sur l'entrée du parking (passage piéton)

**Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires :** Repère normalisé implanté dans le cadre du PAPI Vienne-Clain**GÉNÉRAL****Code :** BUXE02-R**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

30/03/2026



Repères BUXE01-R et BUXE02-R (en bas) installés sur un totem

MARQUE**Texte :** Janvier 1995 Le Clain**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Oui**PHEC :** Non