

Commune : **BUXEROLLES**Rivière : **Le Clain****Mur (peinture mural) - parking face au 26 rue de Lessart****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_202508272939

Date de mise à jour : 25/11/2025

Auteur : EPTB_Vienne

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.35537400 / Y: 46.61120300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 497635.75 / Y: 6615738.97

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.355374 / Y: 46.611203

Code Hydro: L2--0160

Rive de référence: Droite



Vue sur le mur (peinture mural)

**18 décembre 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Il s'agit d'une photographie sur laquelle on constate que l'eau arrivait à ras de la peinture murale lors de la montée du Clain le 18 décembre 2011.**GÉNÉRAL**

Code : BUXE08

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

26/11/2025



Vue sur la peinture murale (18/12/2018 - © Patrice PETIT)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne