

Commune : **PACE**Rivière : **La Flume****Chemin dans le parc de la Flume vers l'aire de jeux****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC_35210_09**Date de mise à jour :** 30/09/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.78685300 / Y: 48.15007310**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 344227.48 / Y: 6794088.05**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.786853 / Y: 48.1500731**Code Hydro:** J7214000**Rive de référence:** Gauche**27 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **34.11 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Le relevé a été réalisé le 28/01/2025 suite à une seconde pointe de crue restée inférieure à celle du 25/01/2025, ce n'est sans doute pas le maximum des inondations de janvier 2025. Il s'agit soit de laisse de l'inondation du 27/01 soit une laisse de décrue.

GÉNÉRAL**Code :** SPC_35210_09_2025**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

30/09/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** CEREMA Ouest**LAISSE DE L'INONDATION SUR LE CHEMIN DU PARC - 28/01/2025****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Ouest

Commentaires sur le nivellement : Le relevé a été réalisé le 28/01/2025 suite à une seconde pointe de crue restée inférieure à celle du 25/01/2025, ce n'est sans doute pas le maximum des inondations de janvier 2025. Il s'agit soit de laisse de l'inondation du 27/01 soit une laisse de décrue.

Référence nivelée : Marque d'inondation**Description référence du repère :** Laisse de l'inondation sur le chemin du parc**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 34.110 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 34.11 m