


Commune : **PACE**Rivière : **La Flume****Puit sur le parking de la rue de l'ancien relais****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC_35210_13**Date de mise à jour :** 01/10/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.78966792 / Y: 48.14915530**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 344012.34 / Y: 6793998.92**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.7896679 / Y: 48.1491553**Code Hydro:** J7214000**Rive de référence:** Droite

Puit sur le parking de la rue de l'ancien relais (photo du 28/01/2025)

**25 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **33.744 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** La photo date du 28/01/2025 lors de la seconde pointe d'inondation. La pointe du 25/01/2025 était plus élevée que celle du 28/01.**GÉNÉRAL****Code :** SPC_35210_13_2025**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

01/10/2025



Puit sur le parking de la rue de l'ancien relais

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** CEREMA Ouest**LAISSE D'INONDATION SUR LE PUIT DU PARKING - 28/01/2025****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Ouest**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Laisse d'inondation sur le puit du parking**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 33.744 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 33.744